

'PUNTOS CIEGOS' O 'ÁNGULOS MUERTOS' EN LA CONDUCCIÓN: APRENDE A EVITAR RIESGOS

Son aquellas zonas que quedan fuera del alcance de la vista del conductor, ya sea de manera directa o a través de los espejos retrovisores. Son zonas que se deben conocer e intentar permanecer en las de otros vehículos el mínimo tiempo posible y evitar así el riesgo de que no nos vean.

CONSEJOS PARA REDUCIRLOS

Colocar bien los **espejos retrovisores**, primero el interior centrándolo en nuestra luneta trasera y después los laterales. **01**

Situarse adecuadamente en el asiento para conseguir los mejores ángulos de visión en todas direcciones. **02**

Señalizar las maniobras con antelación suficiente y sin brusquedad. **03**

Mirar varias veces por los retrovisores hasta asegurarnos de que no hay nadie. **04**

En ciertas ocasiones, **adelantar ligeramente el cuerpo** a la hora de mirar por el retrovisor para reducir el ángulo muerto. **05**

Especial cuidado con bicicletas, motos y ciclomotores. **06**

ADAS Elegir siempre vehículos con **sistemas de ayuda a la conducción (ADAS).** **07**

Ser conscientes de que **todos los vehículos tienen ángulos muertos**, para evitar colocarse en ellos. **08**

Reducir la velocidad y poner atención a las maniobras que pueden suponer riesgo: adelantamientos, cambios de carril, glorietas, marcha atrás, salidas de garajes o cuando abra la puerta para salir del vehículo. **09**

No confiarse en ningún momento. La prevención y la precaución son claves. **10**

PUNTOS CIEGOS O ÁNGULOS MUERTOS SEGÚN EL VEHÍCULO

